



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA

UFFICIO 1 TECNICO 2

✉ Via de' Servi, 15 - 50122 Firenze ☎ 055/2606408 📠 055/2606270

✉ Piazza della Resistenza, 64 - 55100 Pistoia

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza controsoffitto dell'Ufficio Comandante della Legione Carabinieri Toscana al primo piano della Palazzina Comando "A. Baldissera" - Firenze

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2018 e s.m.i)

PREMESSO CHE:

- il Comando Legione Carabinieri "Toscana", ha segnalato al Provveditorato OO.PP. di Firenze, per le vie brevi, in data 09.04.2020, che nell'Ufficio del Comandante della Legione Carabinieri Toscana al primo piano della Palazzina Comando è stato notato un peggioramento significativo delle condizioni del controsoffitto, con la comparsa di nuove fessure diffuse sull'intonaco dell'intera superficie;
- nella stessa giornata del 09.04.2020 il Responsabile della sezione Operativa di Firenze Pistoia e Prato ha effettuato sopralluogo verificando la presenza di fessure diffuse sull'intonaco del controsoffitto, ritenendo necessario eseguire dei saggi esplorativi, allo scopo di comprendere il sistema costruttivo del controsoffitto esistente nonché individuare le azioni da attuare per assicurarne la necessaria stabilità, cercando di salvaguardare gli elementi decorativi attualmente esistenti.
- con email del 09.04.2020 l'ing. Pietro Ielpo in qualità di Responsabile della sezione Operativa di Firenze Pistoia e Prato, individua la scrivente A.G. Arch. Alessia Ubaldi, in servizio presso il Provv.to OO.PP. Toscana Marche Umbria, al fine di eseguire un sopralluogo in data odierna e di intervenire in somma urgenza a partire dalla data del 10.04.2020, presso l'Ufficio del Comandante della Legione Carabinieri Toscana

ATTESO QUANTO SOPRA E ACCERTATO CHE:

- l'entità e la tipologia degli ultimi eventi verificatisi, rappresentati dal Comando Legione Carabinieri "Toscana" nella suddetta comunicazione, già verificata dal Responsabile della Sezione Operativa di Firenze Pistoia e Prato, è tale da non poter ritenere la sussistenza di garanzie sufficienti circa la stabilità dell'intonaco del soffitto e che, pertanto, debbano essere eseguiti saggi esplorativi, allo scopo di comprendere il sistema costruttivo del controsoffitto esistente nonché individuare le azioni da attuare per assicurarne la necessaria stabilità, cercando di salvaguardare gli elementi decorativi attualmente esistenti;
- in considerazione dell'importanza strategica dei locali di cui trattasi, al fine di garantire l'incolumità delle persone e delle cose anche compatibilmente con le necessità operative svolte

dal Comando Legione Carabinieri "Toscana", è necessario procedere ad urgenti ed immediate azioni atti a mettere in sicurezza gli ambienti;

la sottoscritta A.G. Arch. Alessia Ubaldi

DICHIARA

Che ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'articolo 163 D.Lgs. n.50/2018 ai sensi del quale è redatto il presente verbale.

Firenze, 10 febbraio 2020

IL FUNZIONARIO

(A.G. Arch. Alessia UBALDI)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Pietro Ielpo)

