



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM PER LA TOSCANA
FIRENZE**

Perizia 13879 – Lavori di somma urgenza presso l'edificio demaniale sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri, 4 – Distacco di intonaco dalla facciata laterale.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO che a seguito segnalazione con nota n. Cons. 2421/19 da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri, 4 50100 Firenze, assunta a protocollo con il n. 4763 in data 09/03/2021 con la quale si evidenziava il distacco di porzioni di intonaco sulla facciata tergale dell'edificio in parola, è stato eseguito un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi.

Tale distacchi hanno provocato la caduta di frammenti nella corte interna di proprietà dell'Hotel Orto dei Medici, come da documentazione fotografica inviata a questo ufficio, creando così pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si presume che tali distacchi siano dovuti a pregresse infiltrazioni di acque meteoriche che con l'andare del tempo hanno creato decoesione del manufatto di cui sopra.

il sottoscritto Geom. Leonardo Fabrizi dell'Ufficio II Tecnico e OO.MM. per la Toscana

CONSIDERATO quanto sopra evidenziato, si rende necessario eliminare il pericolo di distacco di porzioni di intonaco dalla facciata tergale dell'edificio demaniale sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato intervenendo mediante montaggio di ponteggi tubolari per la facciata, demolizione di tutto l'intonaco decoeso, rifacimento dell'intonaco e relativa tinteggiatura; ripristinando così le originarie condizioni di sicurezza

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

/

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto redige il presente verbale.

Firenze, li 10/03/2021

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Leonardo FABRIZI