



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA**

**Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana**

**Sezione Operativa di Firenze, Pistoia e Prato**

Via de' Servi, 15 - 50122 Firenze ☎ 055/2606408 📠 055/2606270

[oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del cornicione in cemento armato posto al di sopra del locale garage presso la Caserma Carabinieri sede del Comando Stazione CC di Bottegone, Pistoia (PT)

## **VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(Redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

### ***PREMESSO CHE:***

- la Legione Carabinieri Toscana – Comando Provinciale di Pistoia con nota n.286/366-1 di prot.1944 del 06/10/2021, protocollata al n. 18480 del 07/10/2021 del Provveditorato OO.PP. di Firenze, ha segnalato l'avvenuto distacco di una porzione del cornicione in cemento del terrazzo sovrastante il locale garage verificatosi in data 30.09.2021 presso la Caserma dei carabinieri sede del Comando Stazione CC di Bottegone;
- la scrivente Arch. Ilenia M. Romano, in servizio presso il Provv.to OO.PP. Toscana Marche Umbria, è stata individuata dall'ing. Pietro Ielpo, in qualità di Responsabile della sezione Operativa di Firenze Pistoia e Prato, al fine di eseguire un sopralluogo in data odierna, presso la Caserma di cui trattasi

### ***ATTESO QUANTO SOPRA E ACCERTATO CHE:***

- l'entità e la tipologia degli eventi che si sono verificati e che sono stati rappresentati dalla Legione Carabinieri Toscana – Comando Provinciale di Pistoia nella suddetta comunicazione, sono tali da non poter ritenere la sussistenza di garanzie sufficienti circa la stabilità del cornicione e che, pertanto, debbano essere eseguiti interventi urgenti sul cornicione sovrastante il locale garage, sulle facciate relative e sul sistema di smaltimento delle acque piovane annesso;
- al fine di garantire l'incolumità delle persone e delle cose anche compatibilmente con le necessità operative svolte dal Comando Stazione Carabinieri di Bottegone è necessario procedere ad urgenti ed immediate azioni, in particolare all'eliminazione del pericolo derivante dall'instabilità del cornicione al fine di evitare la caduta di ulteriori porzioni dello stesso;

la sottoscritta Arch. Ilenia M. Romano,

### **DICHIARA**

che, a suo avviso, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'articolo 163 D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del quale è redatto il presente verbale.

Bottegone, Pistoia, 12 novembre 2021

**IL FUNZIONARIO**  
(Arch. Ilenia M. ROMANO)

**VISTO: IL RUP**  
(Ing. Pietro Ielpo)