



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana-Marche-Umbria**

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana

Sezione Operativa di Firenze-Pistoia-Prato

✉ Via de' Servi, 15 - 50122 Firenze ☎ 055/26061

OGGETTO: Alloggio di servizio ubicato al 1° piano all'interno della Caserma Carabinieri "Carlo Corsi", in via Borgo Ognissanti n.48, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze – criticità intonaci solai.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2018 e s.m.i)

PREMESSO CHE:

- il Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica, con nota prot.363/151-2005 in data 06 novembre 2020, poi protocollata al n.21783 del 9 novembre 2020 del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, ha segnalato una significativa caduta di calcinacci dal soffitto della camera da letto di un alloggio di servizio ubicato all'interno della caserma carabinieri "Carlo Corsi" a Firenze;
- lo scrivente A. G. Ing. Anacleto Raio, in servizio presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, è stato individuato dall'ing. Pietro Ielpo in qualità di Responsabile della sezione Operativa di Firenze, Pistoia e Prato, al fine di eseguire un sopralluogo in data odierna, presso la Caserma di cui trattasi;

ATTESO QUANTO SOPRA E ACCERTATO CHE:

- l'entità e la tipologia degli eventi che si sono verificati, e che sono stati rappresentati dal Comando Provinciale nella suddetta comunicazione, è tale da non poter ritenere che ci siano garanzie sufficienti circa la stabilità degli intonaci presenti all'intradosso dei solai dell'alloggio di servizio posto al primo piano e che pertanto debbano essere anche eseguite delle ispezioni e dei saggi esplorativi;
- al fine di garantire l'incolumità delle persone che abitano l'alloggio, anche compatibilmente con la prosecuzione delle attività quotidiane, è necessario procedere ad urgenti ed immediate azioni, in particolare al fine di contenere cautelativamente le parti di intonaco che si presentano più a rischio di distacco nonché al fine di provvedere urgentemente alle demolizioni necessarie ed alla messa in sicurezza più opportuna;

il sottoscritto A. G. Ing. Anacleto Raio,

DICHIARA

che, a suo avviso, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. n.50/2018 ai sensi del quale è redatto il presente verbale.

Firenze, 10 novembre 2020

IL FUNZIONARIO

(A. G. Ing. Anacleto RAIIO)