



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Toscana – Marche e Umbria

FIRENZE

Il Provveditore

All' Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.
per la Toscana

All' Ufficio 1
Sezione Amministrativa

OGGETTO: Perizia n. 13834 – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura nell'edificio sede dell'Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico Firenze.

Sin dal 07/01/2020 si è preso atto del verbale di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 redatto in data 7 gennaio 2020 dai tecnici incaricati Arch. Alessia Ubaldi e Arch. Andrea Damiani. Di tale presa d'atto si dà conto soltanto ora per un disguido, invitando a procedere di conseguenza.

Il verbale unitamente alla lettera di trasmissione sono inoltrati agli uffici in indirizzo per quanto di competenza.

IL PROVVEDITORE
Avv. Marco Guardabassi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
C.F. - P. IVA 80027890484
SEDE DI FIRENZE

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana
Sezione Operativa di Pistoia e Prato
oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it

Al **Sig. Provveditore**
SEDE
segreteria.ooppfi@mit.gov.it

All' **Ufficio Amministrativo**
Sezione Edilizia
SEDE
giuseppina.cicciu@mit.gov.it

Perizia: 13834 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura nell'edificio sede dell'Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico a Firenze

Impresa: "Edilizia San Giorgio s.r.l." Loc. Piani della Rugginosa 258 – 50066 Reggello, - P.I./C.F. 04883450480

Per i successivi provvedimenti di competenza si trasmette il verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., redatto per gli interventi di cui in oggetto, nonché si comunica che in pari data è stato redatto il verbale di consegna lavori alla Ditta in oggetto all'uopo convocata.

Le circostanze che hanno determinato la necessità di cui trattasi sono rappresentate nei verbali suddetti ed appena possibile sarà trasmessa apposita perizia giustificativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Pietro Ielpo

Visto:

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Moreno Ferrari

Responsabile del servizio: *Dott. Ing. Moreno Ferrari*
Responsabile del Procedimento: *Dott. Ing. Pietro Ielpo*
Tel.055-2606380 cell.346-9438390
e-mail: pietro.ielpo@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA

UFFICIO 1 TECNICO 2

✉ Via de' Servi, 15 - 50122 Firenze ☎ 055/2606408 📠 055/2606270

✉ Piazza della Resistenza, 64 - 55100 Pistoia

OGGETTO: edificio sede dell'Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico a Firenze - criticità nel livello sottotetto

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2018 e s.m.i)

PREMESSO CHE:

- la Direzione Generale per le Attività Territoriali, divisione II, Ispettorato Territoriale Toscana, con nota n.27993, in data 20 novembre 2019 ha segnalato al Provveditorato OO.PP. di Firenze che, a seguito di avverse condizioni meteorologiche, la situazione generale di degrado del manto di copertura è notevolmente peggiorata; causa frequenti infiltrazioni d'acqua in diversi punti della stessa;
- con nota 28424 del 28.11.2019 il Responsabile del Procedimento ha risposto alle precedenti comunicazioni, aggiornando sullo stato del procedimento con oggetto la perizia n.13647, inerente i lavori di rifacimento delle coperture e di parte dei servizi igienici posti al 3° piano e nella considerazione delle difficoltà sopra rappresentate, ha dato disponibilità per un sopralluogo, a seguito dei peggioramenti sul manto di copertura riscontrati all'interno del livello sottotetto, attraverso le suddette infiltrazioni;
- gli scriventi A.G. Arch. Alessia Ubaldi e Arch. Andrea Damiani, in servizio presso il Provv.to OO.PP. Toscana Marche Umbria, sono stati individuati dall'ing. Pietro Ielpo in qualità di Responsabile della sezione Operativa di Firenze Pistoia e Prato, al fine di eseguire un sopralluogo in data odierna, presso la sede dell'Ispettorato Territoriale Toscana, di cui trattasi

ATTESO QUANTO SOPRA E ACCERTATO CHE:

- l'entità e la tipologia degli ultimi eventi verificatisi, rappresentati dalla Direzione Generale per le Attività Territoriali, divisione II, Ispettorato Territoriale Toscana nella suddetta comunicazione, è tale da non poter ritenere che sussistano garanzie sufficienti circa la stabilità degli elementi di controsoffittatura e che pertanto debbano essere eseguiti interventi di rimozione della stessa, in alcuni ambienti individuati nel livello sottotetto, oltre ad una serie di ispezioni e saggi esplorativi al fine di verificare le condizioni delle travi nell'attesa di procedere con i lavori in programma come da perizia n.13647;
- al fine di garantire l'incolumità delle persone e delle cose anche compatibilmente con le necessità operative svolte dallo Ispettorato Territoriale Toscana, è necessario procedere ad urgenti ed immediate azioni, in particolare al fine di evitare la caduta di elementi costituenti la controsoffittatura, conseguenti alla presenza di infiltrazioni d'acqua nella stessa.

I sottoscritti A.G. Arch. Alessia Ubaldi - Arch. Andrea Damiani

DICHIARANO

che, a loro avviso, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'articolo 163 D.Lgs. n.50/2018 ai sensi del quale è redatto il presente verbale.

Firenze, 7 gennaio 2020

IL FUNZIONARIO

G. Arch. Alessia UBALDI



IL FUNZIONARIO

(Arch. Andrea DAMIATI)

