



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Toscana – Marche e Umbria

**FIRENZE**

*Il Provveditore*

All' Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  
per la Toscana

All' Ufficio 1  
Sezione Amministrativa

OGGETTO: Perizia n. 477 – Lavori di somma urgenza presso il Palazzo di Giustizia di Siena, in via R. Franci 26, di proprietà comunale, per pericolo per l'incolumità pubblica a seguito di distacco e caduta di un infisso all'interno dell'edificio.

(Messa in sicurezza infissi lato Ovest e lato Nord).

Si prende atto del verbale di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 redatto in data 07/02/2020 dal tecnico incaricato Arch. Giuliano Meacci.

Il verbale unitamente alla lettera di trasmissione sono inoltrati agli uffici in indirizzo per quanto di competenza.

IL PROVVEDITORE  
Avv. Marco Guardabassi





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,  
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA  
C.F. - P. IVA 80027890484  
Ufficio 2  
Tecnico e OO.MM. per la Toscana  
**Sezione Operativa di Arezzo - Siena**

Al Provv.to Interregionale OO.PP.  
Toscana - Marche - Umbria SEDE

OGGETTO: **PERIZIA n. 477** - Lavori di Somma Urgenza presso il Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci 26, di proprietà comunale, per pericolo per l'incolumità pubblica a seguito di distacco e caduta di un infisso all'interno dell'edificio.

(Messa in sicurezza infissi lato Ovest e lato Nord)

Per i Provvedimenti di competenza, si invia il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 07.02.2020, relativo all'intervento in oggetto.

Si rappresenta, per l'eliminazione delle criticità è stata incaricata l'Impresa CALDERAI Service s.r.l. di SOVICILLE (SI), già presente sul posto, la stima dei lavori occorrenti è in corso di valutazione e sarà trasmessa nel più breve tempo possibile.

Il Responsabile dell'Ufficio:  
Dott. ING. Filippo DIANA

ALLEGATI:

Verbale di Somma Urgenza del 07.02.2020

(DF)/(mg)  
Responsabile : Dott. ING. Filippo DIANA  
Referente Istruttoria: (Arch. Giuliano MEACCI)  
tel.: 0575 370737  
e-mail: giuliano.meacci@mit.gov.it



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA  
C.F. - P. IVA 80027890484

Ufficio 2  
Tecnico e OO.MM. per la Toscana  
Sezione Operativa di Arezzo e Siena

### **VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(art. 163 del d.lgs 50/2016)

**OGGETTO:** **PERIZIA n. 477** – Lavori di Somma Urgenza presso il Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci 26, di proprietà comunale, per pericolo per l'incolumità pubblica a seguito di distacco e caduta di un infisso all'interno dell'edificio. (Messa in sicurezza infissi lato Ovest e lato Nord)

Con nota del 04.02.2020, assunta al protocollo n. 2274 del 04.04.2020, il Tribunale e Procura della Repubblica di Siena segnalava il distacco e caduta di un infisso all'interno della stanza di una Funzionaria dell'Ufficio GIP, che si abbatteva sulla scrivania e sulla sedia della stessa, che miracolosamente non era nelle vicinanze.

Purtroppo non è la prima volta che questo accade, già il 10.02.2016 era avvenuto un altro distacco con conseguente caduta, questa volta nella stanza della Segreteria dei Sostituti sempre in una giornata ventosa e sempre nella parte ovest dell'edificio (lato Asilo Monumento).

Gli infissi del Tribunale di Siena sono molto grandi, larghi ca. 90 cm. e alti ca. 190 cm. con una parte fissa in basso alta ca. 25 cm. e con una sola anta, peraltro apribile anche a vasistas; appaiono inoltre molto pesanti (dovuto probabilmente o al tipo di telaio o al tipo di vetro) per cui il continuo aprire e chiudere, ha provocato nel corso del tempo il deterioramento dell'attacco delle cerniere, specialmente durante l'apertura a vasistas in cui tutto il peso dell'infisso insiste esclusivamente nella cerniera in basso, è probabile infine che la chiusura e l'apertura non avvenga sempre in modo corretto, deteriorando anche i punti di fermo.

In considerazione di quanto sopra, è stato effettuato un sopralluogo il giorno 07.02.2020, si è provveduto ad un conteggio degli infissi ammalorati piano per piano, e considerato che altre cadute possano sempre avvenire e che non si può sempre sperare nella "fortuna" lo scrivente dichiara che le circostanze sopra evidenziate pregiudicano l'incolumità pubblica e quindi ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs 50/2016 e, conseguentemente, occorre agire senza indugio, provvedendo a mettere in sicurezza tutti gli infissi (lato Ovest e lato Nord) a tutti i piani del Tribunale di Siena.

Pertanto, è stata contattata l'Impresa CALDERAI Service s.r.l. con sede in Via Liguria, 5 – Loc. La Macchia – 53018 SOVICILLE (SI), impresa che ha già eseguito alcuni interventi sugli infissi per il Tribunale di Siena, ed ha dato disposizioni per l'esecuzione in somma urgenza delle seguenti lavorazioni:

- Smontaggio dell'infisso; Rimozione del vecchio sistema di apertura a ribalta; Montaggio di nuovo sistema di apertura ad anta battente costituito da n. 3 cerniere e nuova maniglia di apertura (le tre cerniere verranno montate una in basso, una in alto ed una terza a circa ¾ dalla prima; Rimontaggio della finestra in loco.

Arezzo li, 7 Febbraio 2020

Il Funzionario Accertate  
Dot. ARCH. Giuliano MEACCI