



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,  
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  
TOSCANA – MARCHE – UMBRIA  
C.F. - P. IVA 80027890484  
Ufficio 2  
Tecnico e OO.MM. per la Toscana  
**Sezione Operativa di Arezzo – Siena**

Al Provv.to Interregionale OO.PP.  
Toscana – Marche – Umbria SEDE

OGGETTO: **PERIZIA n. 477** – Lavori di Somma Urgenza presso il Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci 26, di proprietà comunale, per pericolo per l'incolumità pubblica a seguito di distacco e caduta di un infisso all'interno dell'edificio.

(Messa in sicurezza infissi lato Ovest e lato Nord)

Per i Provvedimenti di competenza, si invia il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 07.02.2020, relativo all'intervento in oggetto.

Si rappresenta, per l'eliminazione delle criticità è stata incaricata l'Impresa CALDERAI Service s.r.l. di SOVICILLE (SI), già presente sul posto, la stima dei lavori occorrenti è in corso di valutazione e sarà trasmessa nel più breve tempo possibile.

Il Responsabile dell'Ufficio:  
Dott. ING. Filippo DIANA

ALLEGATI:

Verbale di Somma Urgenza del 07.02.2020

(DF)/(mg)  
Responsabile : Dott. ING. Filippo DIANA  
Referente Istruttoria: (Arch. Giuliano MEACCI)  
tel.: 0575 370737  
e-mail: giuliano.meacci@mit.gov.it



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA  
C.F. - P. IVA 80027890484  
Ufficio 2  
Tecnico e OO.MM. per la Toscana  
Sezione Operativa di Arezzo e Siena

## **VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(art. 163 del d.lgs 50/2016)

**OGGETTO:** **PERIZIA n. 477** – Lavori di Somma Urgenza presso il Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci 26, di proprietà comunale, per pericolo per l'incolumità pubblica a seguito di distacco e caduta di un infisso all'interno dell'edificio. (Messa in sicurezza infissi lato Ovest e lato Nord)

Con nota del 04.02.2020, assunta al protocollo n. 2274 del 04.04.2020, il Tribunale e Procura della Repubblica di Siena segnalava il distacco e caduta di un infisso all'interno della stanza di una Funzionaria dell'Ufficio GIP, che si abbatteva sulla scrivania e sulla sedia della stessa, che miracolosamente non era nelle vicinanze.

Purtroppo non è la prima volta che questo accade, già il 10.02.2016 era avvenuto un altro distacco con conseguenziale caduta, questa volta nella stanza della Segreteria dei Sostituti sempre in una giornata ventosa e sempre nella parte ovest dell'edificio (lato Asilo Monumento).

Gli infissi del Tribunale di Siena sono molto grandi, larghi ca. 90 cm. e alti ca. 190 cm. con una parte fissa in basso alta ca. 25 cm. e con una sola anta, peraltro apribile anche a vasistas; appaiono inoltre molto pesanti (dovuto probabilmente o al tipo di telaio o al tipo di vetro) per cui il continuo aprire e chiudere, ha provocato nel corso del tempo il deterioramento dell'attacco delle cerniere, specialmente durante l'apertura a vasistas in cui tutto il peso dell'infisso insiste esclusivamente nella cerniera in basso, è probabile infine che la chiusura e l'apertura non avvenga sempre in modo corretto, deteriorando anche i punti di fermo.

In considerazione di quanto sopra, è stato effettuato un sopralluogo il giorno 07.02.2020, si è provveduto ad un conta degli infissi ammalorati piano per piano, e considerato che altre cadute possano sempre avvenire e che non si può sempre sperare nella "fortuna" lo scrivente dichiara che le circostanze sopra evidenziate pregiudicano l'incolumità pubblica e quindi ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs 50/2016 e, conseguentemente, occorre agire senza indugio, provvedendo a mettere in sicurezza tutti gli infissi (lato Ovest e lato Nord) a tutti i piani del Tribunale di Siena.

Pertanto, è stata contattata l'Impresa CALDERAI Service s.r.l. con sede in Via Liguria, 5 – Loc. La Macchia – 53018 SOVICILLE (SI), impresa che ha già eseguito alcuni interventi sugli infissi per il Tribunale di Siena, ed ha dato disposizioni per l'esecuzione in somma urgenza delle seguenti lavorazioni:

- Smontaggio dell'infisso; Rimozione del vecchio sistema di apertura a ribalta; Montaggio di nuovo sistema di apertura ad anta battente costituito da n. 3 cerniere e nuova maniglia di apertura (le tre cerniere verranno montate una in basso, una in alto ed una terza a circa  $\frac{3}{4}$  dalla prima; Rimontaggio della finestra in loco.

Arezzo lì, **7 Febbraio 2020**

**Il Funzionario Accertate**  
Dott. ARCH. Giuliano MEACCI